Ejektor zur Produktförderung – Reihe 2EJL:

Connection sketch :
Anschlussplan :



- Solids transportation (grooved pins, capsules...) can be improved by holes in the exhaust pipes (number and diameter of holes are determined by tests).
- For powder transportation, make sure to get enough ventilation on the suction side to avoid plugging.
- Beim Transport von Festkörpern (geriefelte Splinte, Kapseln...) kann der Abluftvorgang durch einige Löcher in der Leitung auf der Abluftseite verbessert werden (Anzahl und Durchmesser dieser Löcher können nur empirisch ermittelt werden).
- Beim Fördern von Pulver ist es wichtig auf der Ansaugseite eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten, um jegliche Verstopfung der Leitungen zu vermeiden.

Connection sketch (for solid transportation) :
Anschlussplan (zur Förderung von Festkörpern) :